




REGIONE PUGLIA

PROVINCIA DI BRINDISI

COMUNE BRINDISI

Denominazione impianto:

PADULA MARIA

Ubicazione:

Comune di Brindisi (Br)

Località "Padula Maria"

Foglio: 99

Particelle: 117-69-71-70-72-73-2-8

PROGETTO DEFINITIVO

per la realizzazione di un impianto agrovoltico da ubicare nel comune di Brindisi (Br), potenza nominale DC 6,3504 MW e potenza in immissione AC 5,330 MW e delle relative opere di connessione alla RTN ricadenti nello stesso comune.

PROPONENTE

BRINDISI ENERGIA3 S.R.L.
Corso Libertà n.17, Vercelli (VC) 13100
P.IVA 02728450020
Pec: brindisienergia3@legalmail.it

Codice Autorizzazione Unica

9ATSQ05

ELABORATO

Impianti FER DGR 2122

Tav. n°

7 AP 2.2

Scala

1:10.000

Aggiornamenti

Numero	Data	Motivo
Rev 0	05/2021	Richiesta Provvedimento Autorizzativo Unico Regionale (P.A.U.R.) art. 27-bis D Lgs 152/2006

Eseguito

Verificato

Approvato

PROGETTAZIONE

GRM GROUP S.R.L.
Via Mazzini n.125 - 85100 Potenza (Pz)
PEC: grmgroupsrl@pec.it
Cell:3286812690

IL TECNICO

Dott. Ing. SAVERIO GRAMEGNA
Via Cremona n. 47 - 70022 Altamura (BA)
Ordine degli Ingegneri di Bari n. 8443
PEC: saverio.gramegna@ingpec.eu
Cell:3286812690

Dott. Forestale ALFONSO TORTORA
TITO PZ - 85050
Via Roma n.413
Ordine dei Dott. Agronomi e Dott. Forestali
Della provincia di Potenza n.306

Spazio riservato agli Enti

Tutti i diritti sono riservati, la riproduzione anche parziale del disegno è vietata.

Impianto Loc. Padula Maria

- Viabilità
- Cavidotto interrato
- CP Casignano
- Linea aerea
- Recinzione
- Pannelli

BIOMASSE - Area Impianti

- Impianto realizzato
- Impianto cantierizzato
- Impianto con iter di autorizzazione unica chiuso positivamente
- Impianto con valutazione ambientale chiusa positivamente

EOLICO - Aerogeneratori

- Impianto realizzato
- Impianto cantierizzato
- Impianto con iter di autorizzazione unica chiuso positivamente
- Impianto con valutazione ambientale chiusa positivamente

FOTOVOLTAICO - Area Impianti

- Impianto realizzato
- Impianto cantierizzato
- Impianto con iter di autorizzazione unica chiuso positivamente
- Impianto con valutazione ambientale chiusa positivamente

1:10.000

0

500

1.000

1.500

2.000 m